

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, अलीगढ़

पत्रांक:
सेवा में,

223 / 11 Camp 01-11

दिनांक: 31.7.17

प्रबन्धक,
प्रकाश पब्लिक स्कूल
काँडली, इगलास
जिला- अलीगढ़।

विषय :- विद्यालय भवन के सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-शून्य दिनांक 24.07.2017

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रकाश पब्लिक स्कूल, काँडली, इगलास, जिला-अलीगढ़ अवलोकन किया गया विद्यालय की स्थिति निम्नवत् है :-

1. विद्यालय भवन एक मंजिला बना हुआ है तथा छत आर0सी0सी0 की है।
2. विद्यालय भवन में तेरह क्लास रूम है।
3. विद्यालय भवन में एक प्रधानाचार्य कक्ष है।
4. विद्यालय भवन में एक ऑफिस कक्ष है।
5. विद्यालय भवन में एक स्टाफ रूम है।
6. विद्यालय भवन में एक पूछताछ कक्ष है।
7. विद्यालय भवन में पानी पीने के लिए उचित व्यवस्था है।
8. विद्यालय भवन में शौचालय बने हुये है।

अतः उपरोक्त के क्रम में वर्तमान में प्रथम दृष्टया विद्यालय भवन की स्थिति संतोषजनक प्रतीत होती है।


अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
अलीगढ़


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
अलीगढ़